



СОГЛАСОВАНО:  
Председатель МО «ВОИ»  
*В.А. Воротникова*  
« 11 » *февраля* 20*21* г.



СОГЛАСОВАНО:  
Председатель МО «ВОС»  
*Н.Г. Скороходова*  
« 11 » *февраля* 20*21* г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МДОУ детский сад  
«Непоседа» п. Вейделевка  
*Г.А. Тарасова*  
« 11 » *февраля* 20*21* г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  
детский сад «Непоседа» п. Вейделевка Вейделевского района  
Белгородской области



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в дежурство) вместимость, пропускная способность 135 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **нет**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (движение на подъем\спуск 100 м.);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**



ень).

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания

4.2. Период проведения работ – **2018** год в рамках исполнения – подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2015-2020 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» февраль 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: от «09» февраль 2021 г.

3. Решения Комиссии 907-13 от «9» февраль 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ детский сад  
«Непоседа» п. Вейделевка  
*Тарасова Г.А.*  
« 11 » *февраля* 2021 г.

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

п. Вейделевка « 11 » 02 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п.Вейделевка
- 1.2. Адрес объекта: 309720 Белгородская область Вейделевский район п.Вейделевка ул.Садовая д.15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа ,1299 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6454 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- ежегодно, капитального -2021год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п.Вейделевка, МДОУ д/с «Непоседа» п.Вейделевка
- Юридический адрес организации (учреждения) 309720 Белгородская область Вейделевский район п.Вейделевка ул.Садовая д.15
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Вейделевского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309720 Белгородская область Вейделевский район п.Вейделевка ул.Центральная д.43А телефон/факс: 5-53-18 E-mail: [ronovej@mail.ru](mailto:ronovej@mail.ru)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**  
2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети до 8 лет**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **дети – инвалиды, дети с ОВЗ до 8 лет**  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в помещении), **пропускная способность 135 детей**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **нет**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**  
3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),  
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**  
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (движение на подъем\спуск 100 м.); Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ детский сад  
«Непоседа» п. Вейделевка  
Тарасова Г.А.  
« 11 » 02 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 2

п. Вейделевка

« 11 » 02 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п.Вейделевка
- 1.2. Адрес объекта: 309720 Белгородская область Вейделевский район п.Вейделевка ул.Садовая д.15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа ,1299 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6454 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- ежегодного капитального -2021год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п.Вейделевка, МДОУ «Непоседа» п.Вейделевка
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 309720 Белгородская область Вейделевский район п.Вейделевка ул.Садовая д.15

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (движение на подъем\спуск 100 м.);  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)



– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – **2018** год в рамках исполнения – подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2015-2020 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы Заведующий Тарасова Г.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Г.А. Тарасова  
(Подпись)

Члены рабочей группы Воспитатель Закутская Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

Л.Е. Закутская  
(Подпись)

Воспитатель Аниканова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Т.В. Аниканова  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « 09 » февраля 20 21 г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

от 09 » 02 2021 г. № 2

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п. Вейделевка 309720 Белгородская область Вейделевский район п. Вейделевка ул. Садовая д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Информационная табличка на здании не продублирована табличкой по Брайлю	С	Разместить информационную табличку на здании по Брайлю	монтажные
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ к пункту 4.1 обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающей к зданию</b>	ДЧ-В			<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – не доступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на входе в здание необходимо установить табличку со шрифтом Брайля

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «09» 02 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п. Вейделевка 309720 Белгородская область Вейделевский район  
Вейделевка ул. Садовая д. 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	есть						
22	Пандус (наружный)	есть						
23	Входная площадка (перед дверью)	есть						
24	Дверь (входная)	есть			Не оборудована кнопкой вызова.	С	Установить кнопки вызова.	Монтажно-крепежные
25	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа в здание</b>	ДЧ-В			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Необходимо установить кнопку вызова.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 2  
от 09 » 02 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п. Вейделевка 309720 Белгородская область Вейделевский район п. Вейделевка ул. Садовая д.15

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			План эвакуации не продублирован табличкой по Брайлю	С	План эвакуации продублировать табличкой по Брайлю	Монтажные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: План эвакуации продублировать табличками

Брайлю.



Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 2  
от 09 » 02 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п. Вейделевка 309720 Белгородская область Вейделевский район п. Вейделевка ул. Садовая д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нет дублирования таблички, табличкой по Брайлю	С	Провести работы по крепежу табличек	монтажные
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Таблички на кабинетах продублированы табличками по Брайлю.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 2  
от «09» 02 2021 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п. Вейделевка 309720 Белгородская область Вейделевский район п. Вейделевка ул. Садовая д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Нет дублирования таблички табличкой по Брайлю	С	Провести работы по крепежу табличек	монтажные
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В			индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Табличку на туалетной комнате продублировать табличкой по Брайлю.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «09» 02 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п. Вейделевка 309720 Белгородская область Вейделевский район п. Вейделевка ул. Садовая д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет					Продублировать таблички и план эвакуации тактильными средствами информации	монтажные
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить кнопку вызова	монтажные

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – не доступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: продублировать таблички и план эвакуации тактильными средствами информации, установить кнопку вызова.



Информация по проекту «Доступная среда. Жизнь в районе»  
МДОУ детского сада «Непоседа»


Полное наименование объекта	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Непоседа» п.Вейделевка Вейделевского района Белгородской области
Краткое наименование объекта	МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка
Адрес расположения объекта	п. Вейделевка ул. Садовая д.15
Контактный телефон организации	8(47237)5-56-97
Описание реализованных элементов доступности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вход в здание</li> <li>2. Пути движения внутри здания (тактильная мнемосхема)</li> <li>3. Зона целевого назначения</li> <li>4. Санитарно-гигиенические помещения</li> </ol>
Количество элементов представленных для расположения на карте	4
Фото здания	

Фото входа



Фото движения по объекту



Фото зоны целевого назначения



Фото санитарно-гигиенического помещения



Фото системы информации

-

а  
г.

д